

监理工程师通知单

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZ-005


致：先能电力工程有限公司

事由 关于施工安全的事宜

内容

贵方建设的大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目发生一起吊运过程中组件砸落事件。已对厂方业主屋面造成破坏影响。

现要求你方立即对损坏屋面进行修复，并及时展开事故调查，对涉及人员进行相应交底及时出具交底记录。另要求你方在 3 个工作日内对该工作单进行回复。若未按要求及时整改所造成的后果由你单位进行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王朝煜

日期：2020年1月2日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。