

监理工程师通知单

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZ-007

致：先能电力工程有限公司

事由 关于施工质量的事宜

内容

监理现场巡视发现贵方建设的大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目在接地施工时存在以下问题：

- 1、电焊机使用电源与控制柜距离过远，且未设置在屋面
- 2、接地焊接施工周边未安置灭火器

要求贵方及时对以上问题进行整改，并及时对施工人员进行交底，着重强调彩钢瓦屋面焊接施工存在的风险。另要求你方在 3 个工作日内对该工作单进行回复。若未按要求及时整改所造成的后果由你单位进行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 1 月 8 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。