

通知单

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
编号：DLZY-ZHJL-TZD-001

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司

事由：关于质量问题

内容：监理人员 2019 年 12 月 18 日巡视管舫车间屋顶施工区发现，有支架檩条安装没在一条轴线上放置，还存在组件压块安装不吻合不牢靠，严重存在质量问题，限你单位于 48 小时内整改，整改结束报监理部进行复验。

后附图片；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王在欣

日期：2019 年 12 月 19 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建

