

监 理 通 知 单

工程名称：立讯电子昆山 3.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM08-002

致：四川艾思玛电力工程有限公司施工项目部：

事由：关于施工现场存在安全的问题

内容：2019 年 4 月 08 日对现场巡查发现以下安全隐患：

1、B2、B3 厂房屋面女儿墙附近安全措施设置不符合要求，现我监理项目部要求贵单位对 B2、B3 厂房女儿墙与彩钢瓦地面低于 40cm 部位设立安全警戒区，施工人员非必要工作不得靠近该区域。材料吊装时，避免在女儿墙低于 40cm 部位进行吊装。

2、施工人员在彩钢瓦屋面时，爬梯存在 2 人同上现象，现要求施工单位加强对施工人员安全交底，施工人员上彩钢瓦屋面时，需依次有序的上屋面，避免出现，爬梯滑落，高空落物等危险因素。

附：影像资料

针对以上问题请贵公司接到通知后，针对以上问题，3 日内进行整改，并进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 孙

日期： 2020 年 4 月 5 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



