

监 理 通 知 单

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目



编号: CZZH-CDND-TZD-003

致: 阳光电源股份有限公司 项目部

事由:

内容: 设备缺陷 (并网柜)

监理部人员在对低压并网柜进行检查时发现并网柜体已经有锈斑及柜内连接导线绝缘层已破坏铜丝外露 (见图)。现要求总包单位通知泰开厂方, 尽快来现场按照采购要求的设计标准进行处理以免影响下道工序的进度。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 田大超

日期: 2020 年 5 月 27 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。