

## 监理工程师通知回复单

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园400KW分布式光伏发电项目

编号：YGDY-CDLQY-HFD-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构

我方接到编号为 CZZH-CDLQY-TZD-001

的监理工程师通知后，已按要求完成了

加固斜撑安装后不垂直质量问题的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：整改后照片

附件：回复材料。

承包单位(章)：

项目经理

日

期：2020年4月26日

项目监理机构复查意见：

已整改

项目监理机构(章)：

专业监理工程师

日

期：2020年4月27日

填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。





普洛斯龙泉驿物流园400kw分  
布式光伏发电项目

施工区域: B-2

施工内容: 加固施工

拍摄时间: 2020.04.26 09:51

天气: 阴 18°C

地点: 成都市·普洛斯维龙龙  
泉驿物流园

今日水印  
— 相机 —