

监理工程师通知回复单

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园400KW分布式光伏发电项目

编号：YGDY-CDLQY-HFD-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理单位

我方接到编号为 CZZH-CDLQY-TZD-002 的监理工程师通知后，已按要求完成了

桥架螺栓使用长度不符合要求整改更换 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：整改后照片

附件：回复材料。

承包单位(章)：

项目经理：

日

期：

曹德青

2020年5月27日

项目监理单位复查意见：

已整改

项目监理单位(章)：

专业监理工程师：

日

期：

田永红

2020年5月27日

填报说明：

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

