

# 监理工程师通知单

工程名称：江苏大丰德和绝热 2.72304MW 光伏电站项目

编号：DHJR-TZD-003

致：江苏中天科技工程有限公司江苏大丰德和绝热 2.72304mw 光伏发电项目部

主题：

关于施工现场支架质量事宜。

内容：

本监管部在巡视中发现如下问题：

- 1、部分夹具不牢固，紧固未到位，卡合力不强。
- 2、部分檩条紧固未到位，手都能推动。
- 3、少数檩条不成一线，应予以调整。

希望接通知单后加强管理，认真自查整改，自验合格后报业主及监理验收。



以上内容望你单位尽快落实，请在 4 月 20 日前回复。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。