

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-019

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于对光伏 T1 区支架安装问题整改的事宜

内容：

你单位光伏 T1 区支架安装存在以下问题：

- 1、立柱安装时未对桩距偏差进行调整和纠偏；
- 2、支架安装时抱箍不平整（附图一）；
- 3、檩条安装时孔位未对齐，导致斜撑斜梁安装不平整，前后檩条孔位不对齐（附图二）。

针对以上问题，望贵单位引起高度重视，加强现场支架安装质量管理。

限 2 日内回复



图一



图二

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：

2020.5.5

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建