

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-031

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于光伏区 T1、T2 箱变电缆头制作事宜

内容：

经监理人员现场旁站发现以下问题：

1. 光伏区 T1 箱变高压侧输出接线端子相序和高压侧输出电缆规定的相序不一致。（附图 1）；
2. 光伏区 T2 箱变高压侧输出接线端子相序和高压侧输出电缆规定的相序不一致。（附图 2）；

望贵单位引起高度重视，按规范要求施工，并对以上问题立即进行处理。

限 2 日内回复



图 1




图 2

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。