

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-057

致：湖北崇瑞建设工程有限公司（围栏安装施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于按设计要求进行围栏施工的事宜

内容：经我方监理人员现场检查发现，你单位在场区围栏施工过程中存在以下问题：

1、围栏基础不符合图纸设计要求（基础柱体 $\phi=300\text{mm}$ ， $h=600\text{mm}$ ），现场测量基础深度不足（附图 1、3、4），导致围栏立柱直接插在泥土中，（混凝土未握裹立柱，立柱很容易氧化、生锈）。

2、图纸基础混凝土强度 C25，未按要求进行配合比施工，且搅拌不均匀（附图 2）。

针对以上问题，责令其进行整改，后续围栏严格按图施工，严把质量关。

限 2 日内回复。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：张俊忠

日

期：2021.1.2

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



由 扫描全能王 扫描创建



图 1



图 2



图 3



图 4

