

监理通知单

工程名称:江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号: TZD-001

致: 山东登莱电力工程有限公司

抄送: 浙江交投新能源投资有限公司

事由: 工程质量事宜

内容: 你单位承建的江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目, 我监理方在例行巡检的过程中, 发现你方施工过程中存在:

- 1、已安装完毕方阵组件表面有螺丝、弹片、垫片等垃圾。
- 2、部分压块、边压安装不规范, 未做到牢固可靠。
- 3、发现支架螺丝松动未紧固 3 处
- 4、组件安装过程中, 造成 4 块玻璃面划伤, 1 块已更换。
- 5、现场 W 型水槽材料短缺, 严重影响施工进度。

现要求你方接到通知后, 抓紧落实, 排查整改, 并加强现场巡视管理。材料短缺所造成的后果由你单位自行承担。

项目监理部(章)

总 / 专业监理工程师

日

期:



本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。

