

监理工程师通知单

工程名称:江苏创泰特钢制品有限公司 803kw 屋顶分布式光伏项目

编号: ZHJL-CTGP-TZD-001

致: 山东登莱电力工程有限公司

事由:

施工安全事宜

内容:

经我部监理巡查发现存在以下安全问题:

- 1、屋面采光带无明显安全标示,现要求对采光带增加明显安全标示,并增加可靠施工通道。
- 2、脚手架休息平台处增加防护铁丝网,并在脚手架入口处增加禁止攀爬、禁止无关人员进入施工现场、进入施工现场佩带安全帽等明显安全标示。

针对以上问题,请尽快整改;整改完成后报我监理部进行复验,复验合格后方可进入下一道施工工序。

另对此通知单在三日内进行书面回复。



监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2019年12月26日



抄送: 业主项目部

注 本表一式___份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存___份。

