

监 理 通 知 单

工程名称：常州金坛禾一新能源科技有限公司建设贝特瑞新材料科技有限公司屋顶 10.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL—001

致：江苏天目电力建设有限公司

事由：

关于一号车间屋顶方钢安装，未按照图纸设计要求施工一事
内容：

我方监理在一号车间屋顶巡视时发现方钢安装未按照
图纸设计要求施工，因此对贵公司下发监理整改通知单，
望你方接到整改通知单后，请按照图纸设计要求施工。



以上问题，要求你方立即采取措施整改，并 24 小时之
内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：时金宝

日 期：2020 年 1 月 7 日

注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



监理工程师通知回复单 (B1 类)

工程名称: 常州金坛禾一新能源科技有限公司建设贝特瑞新材料科技有限公司屋顶
10.8MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

ZHJL-001 号监理工程师通知单的内容完成情况如下 (逐条对应写明):

内容:

我公司承建的常州金坛禾一新能源科技有限公司建设贝特瑞新材料科技有限公司屋顶 10.8MW 分布式光伏发电项目

存在的问题在贵部的监督之下以及时整改, 回复内容如下:

1、一号厂房方管安装未按图施工, 收到通知后, 我方立即停工。后续施工必须严格按照图纸设计要求施工。

以上是我单位的回复内容, 望贵部监督检查!

承包单位项目经理部 (章): _____

项目经理: 孙明 日期: 2020.1.7

项目监理机构签收人
姓名及时间

时金宝 2020.1.7

承包单位签收
人姓名及时间

孙明 2020.1.7

监理审核意见:

请按图纸设计要求施工.

专业监理工程师: 时金宝

项目监理机构 (章): _____

总监理工程师: 刘七发 日期: 2020.1.7

注: 监理工程师通知回复单分类为: 进度控制类 (A51)、质量控制类 (A52)、造价控制类 (A53)、安全文明类 (A54)、工程变更类 (A55)。

江苏省建设厅监制