

监 理 通 知 单

工程名称：常州金坛禾一新能源科技有限公司建设贝特瑞新材料科技
有限公司屋顶 10.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL—007


致：江苏天目电力建设有限公司

事由：

我方监理在巡视过程中发现以下问题：

- (1) 个别彩钢瓦有损坏现象。
- (2) 风机口节点处理，施工工序不符合要求。

以上问题，施工单位必须立即整改，与 2020 年 4 月 2 号前整改完成，完成后将整改结果上报监理部。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2020 年 3 月 31 日

注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建