

监理工程师通知回复单

表号: XNY-A9-01

项目名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号:

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部:

我方接到编号为 ZHJL-TZD-004 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 以下HG17风机基础灌注桩加工的钢筋笼施工过程中发现问题的整改 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

1. 已将个别不均匀箍筋重新进行绑扎;
2. 对漏绑箍筋进行整改并对钢筋班组进行培训教育;
3. 钢筋笼对接焊口焊缝饱满。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

高翔露

2020年5月13日

项目监理部复查意见:

复查属实

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期:

2020年5月14日

本表一式 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 份, 项目监理部存 份, 承包单位存 份。