

监理工程师通知回复单

表号:

项目名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号:

致 常州正衡电力工程监理有限公司天津龙源汉沽三期风电工程 项目监理部:

我方接到编号为 ZHL-TZD-011 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 施工现场相关的整改 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

- 1、任何作业面不随意停工, 有问题及时向建设单位汇报;
- 2、合理安排施工现场工作人员的作业时间;
- 3、加强施工现场组织管理工作, 做到各项工作合理安排, 工序紧密结合, 材料及人员满足施工进度, 保证施工质量;
- 4、现场已做好防暑降温措施并已准备防暑降温相关药品及饮用水;
- 5、现场已做好雨季施工的排水、降水、防潮措施。



项目监理部复查意见:

经复查已整改完成!



本表一式 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 份, 项目监理部存 1 份, 承包单位存 份。