

监理通知回复单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXMB14-SG01-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理项目部:

我方接到编号为 SXLLJK-TZD-06 的监理通知后, 已按要求完成了关于钢筋笼质量事宜整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、钢筋笼加密区未达到图纸设计 $\Phi 6 \times @100\text{mm}$ 的要求的已重新绑扎。
- 2、钢筋笼下端未达到图纸设计 $\Phi 6 \times @150\text{mm}$ 的要求的已重新绑扎。

附件: 整改照片



施工项目部(章)

项目经理: 张金堂

日期: 2020.6.26

监理项目部复查意见:

经复查, 整改结果符合要求



监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 张金堂


日期: 2020.6.26

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



扫描全能王 创建

1、钢筋笼加密区未达到图纸设计 $\Phi 6 \times @100\text{mm}$ 的要求的已重新绑扎。



2、钢筋笼下端未达到图纸设计 $\Phi 6 \times @150\text{mm}$ 的要求的已重新绑扎。

