

监理通知回复单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXMB14-SG01-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理项目部:

我方接到编号为 SXLLJK-TZD-02 的监理通知后, 已按要求完成了 光伏场区围栏工程质量问题整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、围栏基础已履行报验手续。
- 2、对未达到图纸设计深度要求的围栏基础在浇筑前基坑重新进行了清理, 经清理后深度全部满足设计要求。
- 3、围栏柱与围栏网连接螺丝帽不符合要求的已进行更换。



施工项目部 (章):

项目经理: 叶东霞

日期: 2020.5.22

监理项目部复查意见:

整改结果, 符合要求

监理项目部 (章):

专业监理工程师: 张金星

日期: 2020.5.22

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。




扫描全能王 创建

附件:



围栏基础基坑清理后深度满足设计要求



围栏柱与围栏网连接螺丝帽不符合要求的已进行更换

