

监理通知回复单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXMB14-SG01-005

致 常州正衡电力工程监理有限公司交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理项目部:

我方接到编号为 SXLLJK-1ZD-05 的监理通知后, 已按要求完成了关于质量事宜整改工作, 现报上, 请予以复

查。

详细内容:

- 1、围栏孔深未达到 600mm 的已进行清孔。
- 2、个别不在正中心围栏柱子已进行调整
- 3、已使用振捣棒对围栏基础混凝土振捣。

附件: 整改照片

施工项目部 (章):

项目经理: 叶学亮

日期: 2020.6.7

监理项目部复查意见:

复查结果, 符合要求

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 张金奎

日期: 2020.6.7

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



扫描全能王 创建

