

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLUK-TZD-18

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部)

事由: 关于钢筋笼质量相关事宜

内容:

经监理部现场巡视检查发现, 北区一标段施工现场钢筋笼制作, 存在以下问题。

- 1、螺旋筋加密区不符合图纸设计要求;
- 2、钢筋笼绑扎扎丝漏绑现象严重;
- 3、10mm 主筋间距分配不均;

现要求你单位对以上问题立即整改, 整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告, 请于 2020 年 8 月 3 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张金星

日

期: 2020.07.31

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。



扫描全能王 创建