

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLJK-TZD-067

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部)


事由: 关于北区二标段支架基础浇筑相关事宜

内容:

经监理部现场巡视检查发现,你单位正在施工的 40#方阵支架基础打孔深度不足,(图纸设计要求支架基础桩孔深度 1800mm),存在严重的质量隐患;现要求你单位对 40#方阵桩孔立即进行整改,整改完成后通知我方监理现场验收,验收合格后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议,请在 24 小时内向监理提出书面报告,请于 2020 年 9 月 9 日前填报回复单。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日

期: 2020.09.06

注 本表一式 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 份。



扫描全能王 创建

