

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-070

致： 江苏东软智能科技有限公司（施工项目部）：

事由：关于进场材料相关事宜

内容：

经监理项目部巡视检查发现，你单位四角锥材料镀锌层严重不符合设计规范要求。现要求你单位对不合格材料进行退场处理，退场时通知我方监理进行旁站，并严格按照图纸设计要求进行材料进场工作，对已安装的不合格材料进行更换，确保项目安全文明施工！

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 9 月 25 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 时金宝

日

期： 2020.9.22

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

镀锌层不达标

