

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-074

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部):

事由: 关于组件角度不符合要求的相关事宜

内容:

经我方监理巡查发现, 南区 72# 角度不符合图纸设计要求, 存在严重的质量隐患, 现要求你单位立即进行整改, 严格按照图纸设计要求进行施工, 整改完成后, 通知我方监理现场验收, 验收合格后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告, 请于 2020 年 9 月 25 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 袁振军

日

期: 2020.9.23

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

组件角度不符合图纸设计要求

