

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-107

监 理 通 知 单

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）

事由：关于箱逆变回填相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视发现，你单位部分箱逆变未进行回填，且坑内垃圾废料剩料等未及时清理，存在安全隐患。

现要求你单位对以上问题立即进行整改，所有箱逆变基础进行全面排查，回填前对坑内垃圾剩料等进行清理，清理完成后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 12 月 05 日前填报回复单。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：_____


日期：2020.12.2

注 本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位留存一份。



扫描全能王 创建

垃圾刺料等未及时清理



垃圾刺料等未及时清理

