

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-047

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于光伏物料倒运堆放的具体事宜

内容：

经我方监理巡视发现你单位倒运物料过程中，支架横梁未用绳索捆绑，路面挖排水沟，颠簸容易滑落。运送到存放地点，暂存需要摆放整齐，堆积太高容易滑落伤人。

以上问题存在较大的安全隐患，现要求你单位对此问题立即整改。

以上问题限两天之内整改完成。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 25 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

韩泽记


2020.8.23

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

北区 11#方阵货物乱放



货物倒运未见固定防护

