

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-051

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于箱逆变基础钢筋保护层相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位 38#箱逆变钢筋保护层不符合图纸规范要求，针对该问题，要求你单位立即进行整改，严格按照图纸设计要求进行施工。整改完成后，通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工。


如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 9 月 01 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

钢筋保护层不符合图纸设计要求

