

**SXMB14: 监理通知回复单**

**监理通知回复单**

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXMB14-SGHY-007

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:  
我方接到编号为 SXLLJK-HFD-051 的监理通知后, 已按要求完成了 关于箱变基础钢筋保护层整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

我单位已严格按照监理单位的整改要求, 并严格按照图纸及设计要求进行施工, 现已对 38# 方阵箱变基础使用钢筋进行取样送检到第三方实验室, 并已完成试验报告报审工作。为此给监理单位带来的麻烦敬请谅解, 此后我方会严格进行工序报验。

附件:

施工项目部(章):

项目经理:

日期: 2020.9.1

监理项目部复查意见:

整改结果符合要求

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2020.9.1

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

**填写、使用说明**

- (1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。
- (2) 如《监理通知单》所提出内容需整改, 施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕, 并以书面材料报监理。



扫描全能王 创建