

监理通知回复单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXMB14-SGDR-082

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 SXLLJK-TZD-082 的监理通知后, 已按要求完成了 问题整改 工作, 请予以复
查。

详细内容:

已按要求对强度未达到图纸设计要求的支架基础进行停工, 待强度等级达到图纸设计后, 通知
监理验收, 验收合格再进行下道工序。后期工序中, 严格按照图纸设计要求进行施工, 以确保项目安全文
明有序的进行。

施工项目部(章):

项目经理:

日期:



监理项目部复查意见:

经检查 强度满足要求同意下道工序施工。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期:



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

