

监 理 通 知 单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编 号: ZHJL-SQDZSQ-TZD-20210430

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电施工项目部


事由: 关于二次电缆接线工艺的问题

内容:

监理巡视检查发现, 根据《GB50217-2018 电力工程电缆设计标准》、《GB50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》及二次电缆施工接线工艺相关要求, 你部施工的屏柜二次接线不符合要求, 主要有二次电缆钢铠和铜屏蔽未接地, 电缆头制作不规范, 电缆线芯不整齐, 备用芯过短, 未对施工人员进行电缆敷设及接线技术交底。现下发整改通知单, 并按要求进行整改。

整改限贰日

附图:



请你部接到通知后对存在问题进行认真进行整改, 整改完成后回复上报监理部检查。并举一反三。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日 期: 2021年4月30日

注 本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存贰份。