

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-SQDZSQ-TZD-AQ-20210517

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由: 施工现场安全文明施工检查

内容:

2021年5月9日, 监理人员对施工现场的安全文明施工进行例行检查, 发现现场存在以下问题, 现下发《监理通知单》要求你部进行整改, 并在规定时间内进行书面回复。

附存在的安全问题情况:

- 1、个别组件安装人员、电气施工人员未戴安全帽;
- 2、组件安装人员高处(大于2米)作业未穿安全带;
- 3、高处作业无监护;
- 4、无证人员叉车作业;
- 5、两台作业时叉车未点检;
- 6、项目部电源箱总开漏保不动作;
- 7、现场随地散落垃圾较多, 有饮料瓶、水桶、纸盒、饭盒、包装纸壳、包装带、泡沫板、烟盒/蒂、薄膜、油漆桶、废旧材料、脚手架等
- 8、一处围挡斜撑底部脱开
- 9、场地内钢结构、组件安装等人员吸烟、随地小便

现要求你部对以上问题及时整改完成, 并举一反三, 不得再次发生。如若再次发生, 根据浙江慈农电力发展有限公司项目部《施工项目部考核细则》给予相应考核, 并组织施工人员进行安全培训并考试, 培训考试合格后上岗; 拒不整改或整改不到位, 将要求你部停工自查整顿, 并对违章行为进行双倍考核。

附 图(见附页):

整改限壹日

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日 期: 2021年5月17日

注 本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存二份, 监理项目部存贰份。

高处作业未戴安全帽、无人监护




登高作业未穿安全带、无人监护




无证人员叉车作业



叉车使用前未点检



项目部总开漏保不动作未更换



东侧围挡斜撑底脚断



文明施工 1



文明施工 2



文明施工 3



文明施工 4



文明施工 5



文明施工 6



以下空白