

监 理 通 知 单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编 号: ZHJL-SQDZSQ-TZD-20210602

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电施工项目部

事由: 关于第二光伏区檩条孔后加工处残留铁屑生锈的问题

内容:

今日监理巡视检查发现, 你部钢结构施工存在以下问题, 现下发整改通知单, 要求你部必须进行整改。

1、2×25 车位后期打孔的檩条内残留的铁屑和残片未清除, 导致现在开始生锈, 遇水产生锈水, 极易滴落至大众商品车辆, 污染其表面, 产生严重后果。

见图:



你部接到通知后通知钢结构班组立即整改到位并全面排查落实, 举一反三, 整改完成后书面回复。

整改限 3 日

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日 期: 2021年6月02日



注 本表一式 肆 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存贰份。