

JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-JLTZ-005

项目部

致：江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工


事由 关于组件安装施工的事宜

内容

经监理现场巡视发现贵方在 4、3 号光伏区安装组件存在有以下问题：

- 1、同一列组件上下有明显错缝；
- 2、组件延走误差大；
- 3、同一列组件间距控制不当。

对出现以上问题的阵列立即整改，并于 3 个工作日内完成整改回复。望贵单位尽快改良施工工艺、加强技术管理、提高施工精度，避免类似情况再次发生。（详情见附图）



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

王新煌

日期：2020年5月5日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。