

监理工程师通知单

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZH.L-JLTZ-015

致：江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工
项目部

事由 关于立柱焊接事宜

内容

经我方监理现场巡视检查发现 15 区立柱与预制桩焊接时桩顶表面清洁未清理干净，焊接后焊渣未清理桩顶未进行防腐除锈处理。望贵单位及时对以上问题进行整改处理，并根据现场情况进行相关安排，该通知单在 3 个工作日内回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2020 年 8 月 31 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。