

监理工程师通知单

工程名称：河南油田采油一厂双河东区光伏发电项目

编号：KDW-IFILCI-IWHH-0 0 2

主送：徐州市工业设备安装责任有限公司（单位）

抄送：河南油田采油一厂双河东区光伏发电项目部（单位）

内容：致：徐州市工业设备安装责任有限公司。

支架条形基础混凝土外观局部出现流浆、蜂窝、夹渣、少数有裂缝等现象，致使混凝土表面不光滑、观感差等问题。要求你单位对既有的缺陷加以必要的修复处理，以提高混凝土的外观质量。混凝土质量验收规范及标准《GB50204-2015》限三日内整改完上报监理部。

通知单请回复监理项目部。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2020.6.13

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位



扫描全能王 创建