

监 理 通 知 单

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-002

致: 海盐恒阳光伏新能源有限公司

浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目施工项目部

事由: 现场施工质量问题

内容:


今日查看你方兄弟标准件施工点新屋面夹具安装情况, 发现屋面夹具有部分螺母未紧固及螺母生锈现象, 限令你方 5 日内整改完成并回复。

附图:

螺母未紧固



螺母生锈



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王立杰

日期: 2020 年 6 月 23 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。