

监 理 通 知 单

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-003

致: 嘉兴恒阳新能源科技有限公司

浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目施工项目部

事由: 现场施工质量问题

内容:

今日查看你方兄弟标准件施工点 1#屋面组件安装情况,发现组件边压与导轨余量未达到所要求的 10 公分距离,容易造成组件、边压松动脱落,现要求你方将边压导轨加长,满足边压与导轨余量间距 10 公分,限令你方 5 日内整改完成并回复,并在往后施工中注意此问题,。

附图:



监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 王立杰

日期: 2020 年 7 月 27 日

注 本表一式 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 份。