



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工程师通知回复单

NO: SHBY-7018-ZL-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目监理部:

我方接到编号为 CZZH-7102-ZL-002 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 安全、质量检查发现的问题整改工作, 现报上, 请予以复查。

1、居住人员民房已配备消防器具;

2、光伏区施工人员住宿民房, 相关标识牌(住宿人员登记牌、宿舍卫生管理制度牌、消防管理制度牌、临时用电管理制度牌)已悬挂;

3、光伏场区内道路转弯路口已安装交通广角镜;

4、通过排查, 现场没有因水位过高影响施工的鱼塘;

5、已完成对现场桩基垂直度偏差超过设计要求(± 20mm)的桩基进行整改;

6、已准备充足的雨衣, 能确保现场施工人员穿戴雨衣。

7、光伏场区配电箱引入民房用电线路的电线已按要求整改。

针对安全、质量检查活动发现的问题, 我方收到通知后, 已完成对相关问题的整改工作。

附件: 整改照片。

承包商项目部(章):

项目经理:



2020年7月9日


项目监理机构审查意见:

经审核, 整改完成

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:



2020年7月10日

