



# 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

## 监理工程师通知回复单

NO: SHBY-7018-ZL-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目监理部:

我方接到编号为 CZZH-7102-ZL-003 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 对 F1 区打桩存在的  
问题整改 工作, 现报上, 请予以复查。

光伏场区 F1 区 4#塘梗第一排 4X32 阵列与 4X 16 阵列标准桩距 3.78 米, 监理实测桩距 3.88 米。光  
伏场区 F1 区 7#塘梗第一排 4X32 阵列与 4X32 阵列标准桩距 3.57 米, 监理实测桩距 3.40 米。超出设计  
允许偏差, 我方已安排施工队伍对 F1 区桩位偏差大于设计要求的区域进行整改。

针对以上问题, 我方已完成整改。

附件: 整改照片。

承包商项目部(章):

项目经理:



项目监理机构审查意见:

经审查, 已整改完。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

徐存辉  
陈维生

2020 年 7 月 15 日



