



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工程师通知回复单

NO: SHBY-7018-ZL-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目监理部:

我方接到编号为 CZZH-7102-ZL-004 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 对 F1 区打桩垂直度
偏差大于设计要求的整改 工作, 现报上, 请予以复查。

已完成对光伏场区 F1 区 5#塘梗桩基垂直偏差超出设计允许偏差的整改工作。

针对以上问题, 我方收到通知后, 已完成整改工作。

附件: 整改照片。

承包商项目部 (章):

项目经理:



项目监理机构审查意见:

经审查已整改合格

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

2020年7月20日

