



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工程师通知回复单

NO: SHBY-7018-ZL-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目监理部:

我方接到编号为 CZZH-7102-ZL-006 的监理工程师通知后,已按要求完成了 支架倒运存在问题的 整改 工作,现报上,请予以复查。

已完成对 B2 区光伏支架倒运检查发现的问题整改工作,在倒运支架过程中,支架材料堆放在底部垫方木,避免支架材料与地面接触。

已完成对管桩除锈工序进行报验,并通知监理单位进行检查验收。

针对以上问题,我方已及时完成整改工作。

附件:整改照片。

承包商项目部(章):

项目经理:



项目监理机构审查意见:

经审查,已整改完成

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:



2020年7月30日



监理桩头防腐验收

天气: 多云 29度 北风 $\leq$ 3级 湿度87%
海拔: 15.5米
地址: 上海市崇明县
工程名称: 陈家镇裕安养殖场渔光互补
110MW光伏项目
时间: 2020-07-31 08:20:44

施工中



E2区桩头防腐 (第二遍)

天气: 阴31度 北风 $\leq$ 3级 湿度71%

地址: 上海市崇明县

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110

兆瓦发电项目

施工地点: 裕安养殖场

时间: 2020-07-31 16:31:15