



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工程师通知单

NO: CZZH-7102-AQ-004

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 关于光伏场区举行安全、质量检查发现的问题

内容: 2020年7月14日对光伏场区举行安全、质量检查发现以下问题:

- 1、光伏场区 F1 区部分管桩标高超高, 未沉至设计标高、
- 2、F1 区打桩二队管桩施工质量较差, 管桩垂直偏差及管桩桩位偏差超出设计允许范围。
- 3、施工队食堂厨师无健康证。
- 4、光伏场区主干道泥巴较多, 需总包单位安排施工人员进行清理。
- 5、光伏场区施工机械设备配件 (打桩机机头) 堆放不符合要求。
- 6、门卫室物品摆放杂乱, 安全帽摆放不整齐。

针对以上问题, 请贵单位限期 3 日安排施工人员进行整改, 并进行回复。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 252

总监理工程师: 徐继生

2020 年 07 月 14 日