



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工程师通知单

NO: CZZH-7102-ZL-002

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 召开安全、质量检查发现的问题

内容: 2020年7月7日对光伏场区举行安全、质量检查活动发现以下问题:

- 1、针对光伏场区样板房装修情况进行检查发现, 个别以居住人员民房未配备消防器具。
 - 2、光伏区施工人员住宿民房, 相关标识牌(住宿人员登记牌、宿舍卫生管理制度牌、消防管理制度牌、临时用电管理制度牌)未悬挂。
 - 3、光伏场区内道路转弯路口需总承包单位按照交通广角镜。
 - 4、总承包单位需联系相关单位, 对鱼塘水位过高而影响施工的鱼塘, 进行排水。
 - 5、对现场桩基垂直度偏差超过设计要求($\pm 20\text{mm}$)的桩基进行整改。
 - 6、雨天施工, 总承包单位需准备充足雨衣, 确保在场施工人员穿戴雨衣。
 - 7、光伏场区配电箱引入民房用电线路的电线不符合要求, 需总承包单位进行整改。
- 针对安全、质量检查活动发现的问题, 请贵单位收到通知后, 限期3日内进行整改, 并进行回复。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 王亚

总监理工程师: 陈锦生

2020年7月7日