



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工程师通知单

NO: CZZH-7102-ZL-006

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 关于施工过程中工序报验事宜

内容: 我监理项目部对 B2 区管桩桩头防腐进行巡查发现:

2020 年 7 月 27 日, 我监理项目部对光伏场区 B2 区进行检查, 发现 B2 区桩基桩头除锈工序未经监理项目部验收, 就进行粉刷防腐底漆。现要求施工单位对管桩除锈工序未报验就进行粉刷防腐漆底漆的管桩桩头进行全面清理, 重新对管桩桩头防腐进行报验。

针对以上问题, 请贵单位接到通知后, 即可安排人员进行整改, 限期 2 日内整改完毕, 重新向监理项目部报验。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

2020 年 7 月 27 日