

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 河南新乡爱康建材 2.5256MW 分布式光伏发电项目
编号: HNXX-HFD-GYL-001-2020

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构
我方接到编号为 ZHJL-JLTZD-001 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 我方已严格按照图纸设计施工, 严禁出现加固材料 L 型钢在加工钻孔时出现孔眼形状不规则, 大小不一致的现象。

附件: 整改后图片

承包单位 (章):

项目经理: 姚云云

日期: 2020.6.9



项目监理机构复查意见:

整改完成, 符合图纸设计要求。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 李利

日期: 2020.6.9



填报说明:

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

