

监理工程师通知单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-B002-004

主送	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
抄送	南昌同商新能源有限公司

事由：关于施工现场存在的质量、安全问题事宜

内容：

经 2020 年 7 月 09 日监理项目部对施工现场进行检查发现以下问题：

质量方面：

- 1、现场检查发现打桩施工过程中，未达到施工要求违反了规范（GB50794 内 4.3.4-2）之规定。
- 2、B 区安装支架过程中，未达到施工要求违反了规范（GB50794 内 5.2.1-3、4）之规定。

为保证后续工程质量，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，并作如下要求：

- (1) 及时对不符合要求的相关部位进行整改；
- (2) 每个分项施工工程开始之前，应加强对工人的技术交底工作，严格按照规范组织施工；
- (3) 每道工序完成后先自检再上报我监理部验收合格后方可进行下道工序。
- (4) 对已出现的问题及时组织相关人员进行整改，整改后上报监理部复查。

安全方面：

- 1、少数施工人员穿拖鞋进入施工现场未佩戴安全帽、穿反光马甲。
- 2、高处施工作业未佩戴安全带；道路两旁未安装防护围栏、设置安全警示标识牌；施工人员宿舍未配备消防器材；管桩吊卸周边未设置警戒标志，存在安全隐患。
- 3、近期下雨天气频繁，施工道路积水湿滑，要求现场施工人员需注意自身安全，防止摔伤；材料、设备堆放处需增加防护措施，用防水篷布将物资进行遮盖，防止受潮损坏。
- 4、材料、设备吊卸前，要求施工单位检查吊带、钢丝绳有无破损，方可进行吊卸施工。

附图：

针对上述问题要求贵单位三日内整改完成并以书面形式回复。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日

期：2020年07月09日

注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。

