

监理工程师通知单

编号: CZZH-AQ-B002-005

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

主送	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
抄送	南昌同商新能源有限公司

事由: 关于现场 PHC 预应力管桩堆放存在安全问题事宜

内容:

经 2020 年 7 月 27 日监理巡查过程中发现你单位 8#箱变区域管桩吊卸堆放出现叠层堆放超过 5 层以上, 不符合规范 JGJ94 (7.2.3-3) 之规定。为保证后续工程安全、质量, 及时对不符合要求的相关部位进行整改, 加强对施工人员的安全技术交底, 严格按照规范组织施工; 上述安全问题, 你单位不能有效把控, 现场管理工作不到位, “三查” 制度未落实。我监理项目部现要求你单位针对上述问题引起高度重视, 确保本工程的安全、质量。

针对上述问题要求贵单位三日内整改完成并以书面形式回复。

附图:

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2020.07.27



注: 本表由监理部填写, 建设单位、承包单位各存一份, 项目监理部存一份。

