

监理工程师通知单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-AQ-B002-007

主送	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
抄送	南昌同商新能源有限公司

事由：关于施工现场安全文明存在的问题

内容：

2020 年 09 月 10 日监理部对施工现场巡视检查，发现如下问题：

- 1、部分施工人员在现场作业中未按规定佩戴安全帽；
- 2、少数施工人员裸露上身、抽烟未在待定区域；
- 3、施工现场悬挂安全标语及警示牌不够。

为保证后续工作的顺利进行，我监理部要求你单位严格按照安全生产管理保证措施规定执行对所有施工人员进行一次全面的“三级安全教育”安全技术交底，杜绝此类现象再次发生，管理人员应及时到岗、履行职责，确保安全文明施工。

针对上述问题要求贵单位一日内整改完成并以书面形式回复。

附图：

项目监理部（章）

专业监理工程师：

日期：2020.9.10

注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。

