

监理工程师通知单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-B002-008

主送	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
抄送	南昌同商新能源有限公司

事由：关于施工现场组件安装施工存在安装隐患问题



内容：

2020 年 09 月 15 日监理部对施工现场巡视检查，发现 98#箱变区域组件安装过程中存在施工人员踩踏光伏组件现象。上述踩踏问题发生而你单位未能及时、有效控制，究其原因主要是施工人员责任心不强，安全技术交底、现场管理工作不到位、三检制度未落实到位。

为保证后续安装工作的顺利进行，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，加强施工人员安全技术交底工作，克服上述存在的问题，确保踩踏问题不再发生，保证工程质量。

针对上述问题要求贵单位一日整改完成并以书面形式回复。

附图片：



项目监理部（章）

专业监理工程师：陈江河

日期：2020.09.15

注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。