

监理工程师通知单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-B002-010

主送	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
抄送	南昌同商新能源有限公司

事由：关于施工现场存在的质量问题

内容：

2020 年 9 月 18 日监理部对你单位 81#至 86#箱变区域巡检中发现：

- 1、81#至 86#箱变区域存在光伏组件没有按照技术交底摆放，成品保护意识淡薄，现场混乱现象；
- 2、各施工班组在工序完成后未按程序向监理部报验，私自进行下道工序施工，造成现场处于失控状态；

上述质量问题屡次发生而你单位不能有效控制，其原因主要是管理人员责任心不强，现场管理工作不到位、报验制度未落实。若再次发生此类问题，监理部将考虑对该施工班组进行停工整顿，并与业主协商对该施工单位进行严格考核。

为保证后续安装工作的顺利进行，我监理部再次要求你单位针对上述问题，引起高度重视，克服上述存在的问题，确保工程质量。

附图片：

项目监理部（章）

专业监理工程师：

日

期：2020.09.18

注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。

